

## **TROMMELPOLIJSTEN**

### **Schoonmaken van de kogels:**

Bij nieuwe kogels, deze eerst ontvetten in ammoniak en circa 2 uur laten trommelen met toevoeging van polijstzeep, maar zonder artikelen.

Vloeistofniveau circa 1 cm boven de vulling, ook in draaistand.  
HIERNA GOED SPOELEN ONDER STROMEND WATER.

### **Trommelpolijsten:**

De trommel voor de helft vullen met polijstkogels (of een assortiment) en aanvullen tot maximaal driekwart van de inhoud met artikelen. Water toevoegen tot 1 cm boven de vulling, ook in draaisstand. Polijstzeep toevoegen.

Gemiddelde trommeltijd, afhankelijk van het gewenste resultaat, is circa 5 uur.

Na gebruik de kogels goed spoelen en onder water bewaren met toevoeging van polijstzeep. Wanneer u de polijsttrommel langere tijd niet gebruikt is het aan te raden de kogels goed te spoelen en goed te drogen.